



Instrukcja montowania adaptera ISS-1/TS35

Adapter umożliwia zamocowanie przekładnika ISS-1 na szynie montażowej TS35 35x7,5 (wg EN 50022, BS 5584 lub DIN 46277/3).


1. Składa się on z dwóch podstawek kompletnych pod szynę TS35 (1) oraz z czterech wsporników - dwóch prawych i dwóch lewych (2)




2. Wsuwamy cztery wsporniki do otworów znajdujących się w dolnej części obudowy przekładnika tak jak to pokazano na rysunku poniżej.



3. Wsuwamy łby wkrętów podstawek w nacięcia wsporników tak, by obie podkładki znalazły się na górnej powierzchni danego wspornika.



4. Następnie dokręcamy każdy z czterech wkrętów znajdujących się w obu podstawkach.



5. Mocujemy przekładnik na szynie TS35

